

РОЛЬФ-ХОЛДИНГ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МОДЕЛЬ : Pajero Sport (P45)	Дата: 16/10/2001		№: Русского документа
	Количество страниц		ИР – 01 – 013Т
ГРУППА : Рулевое управление (37)	Европа		№: Английского документа
	1		-
ТЕМА : Стук рулевой колонки на автомобилях Мицубиси Pajero Sport предназначенных для Европейского рынка (включая Россию).			

Данное Информационное Письмо описывает один из способов устранения стука рулевой колонки на автомобилях Мицубиси Pajero Sport предназначенных для Европейского рынка (включая Россию).

1. Описание дефекта:

Стук рулевой колонки при движении по бездорожью

2. Возможная причина:

Автомобиль эксплуатируется в более тяжёлых условиях, чем те, на которые был рассчитан

3. Автомобили, на которых проявляется неисправность:

Pajero Sport для Европейского рынка (включая Россию)

4. Процедура устранения:

В соответствии с руководством по ремонту и тех. обслуживанию замените вал рулевой колонки модифицированным.

5. Детали:

Обычный вал: **MR150617**

Модифицированный вал: **MR475226**

6. Выставление гарантийной рекламации:

В том случае, если ремонт выполняется в течение гарантийного периода, выставляется обычная рекламация типа (А).